



Mvala vam što ste kupili IWA500 inteligentni sistem i aparovanje točkova. Ovaj kratki vodič vam daje uputstva o tome kako da sklopite i rasklopite opremu. Pažljivo pročitajte ovaj vodič pre upotrebe.

Sklapanje inteligentnog sistema za poravnanje točkova


1

Okrenite podesive nožice u smeru ka:  na satu da iste držali a: u u fiksnom položaju. Postavite postolje na predviđeni položaj (A) na a: i.

2


Poravnajte dva por: icipirajuća klina (D) da iste podigli postolje dok ne ude potpuno uspravno. Okrenite četiri dugmeta (C) u smeru ka:  na satu, mudro je osigurati postolje.

3




Odvrnite i zavrtnje (M4 x 10) (D) pomoću šestougaonog L-ključa (2,5 mm) da biste odvojili konektor i napajanje.

4




Prvo okrenite konektor i napajanje ka spolja, a zatim ga okrenite očno da biste otkrili dva otvora i zavrtnje na stojali.

5




Poravnajte pet rupa za zavrtnje na konektoru kraka sa onima na postolju. Umetnite i zategnite zavrtnje (M5 x 20) (E) pomoću šestougaonog L-ključa (4 mm).

6




Umetnite i zategnite priključak napajanja (M4 x 10) (D) pomoću šestougaonog L-ključa (2,5 mm) da ga čvrsto pričvrstite na postolje.

7




Uključite adapter u konektor za napajanje.

8




Sastavite levu i desnu ruku. Zategnite četiri dugmeta za pričvršćivanje (F) nakon što je prečka čvrsto spojena. Priključite kabele napajanja i USB kabele.

9



Instalirajte držač tačeta na postolje. Okrenite njegova dva dugmad (G) u smeru kazaljke na satu da biste ga pričvrstili.

Uključivanje inteligentnog sistema za poravnanje točkova



Port za napajanje


Uključite kabl za napajanje u port na dnu postolja i u utičnicu. Uključite prekidač za napajanje. Prekidač za napajanje će zasvetleti crveno, a kamere će treptati crveno u krugu.



NAPOMENA: Zahtevi za napajanje sistema: 100-264 volta naizmjenične struje, < 5 ampera i 50/60 Hz (mora biti uzemljeno).

Pokrivanje inteligentnog sistema za poravnanje točkova

1



Potpuno spustite prečku i isključite sistem za poravnanje točkova. Isključite kablove za napajanje i USB kablove. Otpustite četiri dugmeta za pričvršćivanje (A) da biste rastavili levu i desnu ruku.